


Тепловизионное обследование системы отопления



Запоріжжя, Україна

Сегодня в современном мире главным образом стоит вопрос об экономии на отоплении, но как экономить если не знаешь где эффективность должным образом отображает возможность. Тепловизионное обследование поможет выявить слабые стороны вашего отопления и зачастую определить разрывы в коммуникациях, проложенных в штробах стен и полов еще задавна при строительстве коттеджа.

Если система отопления работает по Вашему не в полную, а потребление при этом энергоресурсов должно быть на порядок ниже, значит нужно срочно предпринимать меры. Чаще всего по котлу можно определить систематическое падение давления, и в таком случае потеря может сказаться на состоянии строительных материалах использованных при строительстве дома. А дальше можно только предполагать, но срок эксплуатации здания точно уменьшается в двое.

Заказав тепловизионное обследование отопительной системы, хозяин дома или квартиры, может увидеть наглядно, в объективе тепловизора как и где проходят трубы и точные места разрывов, где и происходит утечка. Дальнейшее устранение конечно за специалистами по отоплению. Но им, руководствуясь термоотчетом, предоставленным теплотехником, не придется тратить большое количество времени на определение причины неэффективности системы отопления, а хуже всего решив в ходе логического размышления, что это разрывы, специалисты по отоплению, для нахождения точного места разрыва в трубах, могут навести шороху и раздолбать полдома в поисках нужного места.

Вывод, тепловизионное обследование системы отопления при не большой стоимости и затратах времени, что составляет от 1-го до 2-х часов, экономит Ваши нервы.

Price: **400 грн.**

Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: --

Ветагой Илья

+380984304537

ул. Верхняя1